

Travaux d'urgence et d'entretien à la Cathédrale

L'ancienne cathédrale de Saint Lizier, initialement fondée très anciennement pour recevoir les reliques de l'évêque Saint Lizier, est consacrée en 1117 par Raymond de Durban, futur Saint Raymond, alors évêque de Barbastro.

Disposant d'un chapitre, l'église a longtemps été considérée comme cathédrale, en plus de la cathédrale initiale de Notre Dame de la Sède, jusqu'à la fusion des deux chapitres en 1667. L'édifice a été continuellement modifié et agrandi, parfois sur des programmes inachevés, jusqu'à son classement au titre des monuments historique en 1886.

L'église, ainsi que l'ensemble monumental de Saint Lizier, sont inscrits depuis 1998 sur la liste du patrimoine mondial, au titre des chemins de Saint-Jacques de Compostelle en France.

Les travaux d'entretien avaient pour objet de traiter un élément de charpente altéré au niveau du cloître et de résorber des entrées d'eau ponctuelles au niveau des couvertures et du clocher.

La mairie de Saint Lizier était maître d'ouvrage accompagné pour la maîtrise d'œuvre par Guillaume Clément, architecte du patrimoine. L'ensemble des contrôles scientifiques et techniques ont été effectués par la CRMH (Conservation régionale des monuments historiques), la DRAC (Direction régionale des affaires culturelles) et UDAP 09 (unité départementale de l'architecture et du patrimoine).

Les entreprises intervenant pour les travaux sur un lot unique maçonnerie-pierre de taille et charpente-couverture étaient Bourdarios - Service Correa avec un sous-traitant pour la charpente-couverture, la société Jean-Paul Falguié.

Le coût des travaux et de la maîtrise d'œuvre s'est élevé à 63 998,31€ HT.

Les financements obtenus sont les suivants :

- Direction Régionale des Affaires Culturelles – DRAC : 23 622,04 €
- Région Occitanie : 9 880 €
- Département de l'Ariège : 13 174 €

Autofinancement : 26 214,26 €

